



Центр діагностики, сертифікації

"ТІСК"

Колективний член Української академії наук та Української асоціації якості.

Акредитований у Національному Агенстві Акредитації за європейськими нормами EN45011

Україна, 61057, м.Харків, вул.Пушкінська, 32 Тел./факс (057) 706-46-30
Тел. (057) 758-13-71, 758-13-72

Pushkinskaya Str. 32, Kharkov, 61057, Ukraine Tel./fax (057) 706-46-30
Tel. (057) 758-13-71, 758-13-72

Затверджую
Генеральний директор
ТОВ ЦДС «ТІСК»
Сердюков Е.Д.

«2» вересня 2011 р.

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ № 00-04-00-0165.11

щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що
чинні на території України

Українське представництво "Viessmann Werke GmbH & Co" ТОВ "Вісманн"
03150, м.Київ, вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, код ЄДРПОУ 30724898 (код КВЕД 51.70.0)

Адреса розміщення обладнання:
"Viessmann Werke GmbH & Co" (Німеччина)
36107, Allendorf (Eder)

Термін дії висновку встановлено до 2 вересня 2012 року

м. Харків

Відповідальний виконавець експертизи

Божко М.В.

стр. 1 из 6

Температура відключення подачі газу за умовами експлуатації теплоносія не перевищує 95 °С
(п.6.9)

Пуск пристрою в роботу після усунення причин вимикання не відбувається мимовільно.
(п.6.13.4)

НПАОП 0.00-1.20-98

Подача газу на установку негайно припиняється в наступних випадках (п.4.6.29 ДНАОП 0.00-1.20-98):

- при погасанні полум'я пальника;
- при тиску газу перед першим по ходу газу автоматичним запірним органом нижче заданого значення;
- при недостатці повітря для горіння ;
- при припиненні подачі енергії;
- при неприпустимих відхиленнях параметрів теплової установки;
- при несправності контрольно-вимірювальних приладів;
- виході з ладу запобіжних і блокувальних пристроїв;
- несправностях пальника.

7. Зауваження та пропозиції

Під час експертизи відхилень від вимог нормативно-правових актів не виявлено.

Роботодавець (власник) обладнання, який буде експлуатувати вказане обладнання, до початку робіт повинен отримати у встановленому порядку дозвіл на спроможність їх експлуатування.

8. Висновок

На підставі вивчення наданих на експертизу матеріалів і проведеного експертного обстеження обладнання ТОВ "ЦДС Тиск" встановлено, що обладнання підвищеної небезпеки, водогрійні котли (п.15 дод. 2 до НПАОП 0.00-4.05-03), а саме:

котли опалювальні чавунні типів:

Vitorond 100 ... - потужністю 15 – 100 кВт

Vitorond 200 ... - потужністю 125 – 1200 кВт

Vitogas 100 ... - потужністю 29 – 144 кВт


Vitogas 200 ... - потужністю 29 – 144 кВт

Vitorond 111 ... - потужністю 15 – 33 кВт виробництва фірми "Viessmann Werke GmbH & Co"

(Німеччина) відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, на підставі п.39 дод.1 НПАОП 0.00-4.05-03.

Експертизу виконав

експерт Божко М.В. (технічний експерт з об'єктів котлонагляду, посвідчення № 87-00-2 дійсне до 11.11.2012 р.)



М.В. Божко